
Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 37 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf

FICHES DE COTES

MANCHONS POUR INSTRUMENTATION AVEC TARAUDAGE 1/2” Femelle - Femelle






D-G	Dn	Référence	A1	Z	E	L	A	H
110-1/2”	110	FMIL110/12	36	20	61	163	132	100
160-1/2”	160	FMIL160/12	36	20,5	86	213	185	125

MANCHONS POUR INSTRUMENTATION AVEC TARAUDAGE 3/4” Femelle - Femelle






D-G	Dn	Référence	A1	Z	E	L	A	H
110-3/4”	110	FMIL110/34	41	20	61	163	132	101
160-3/4”	160	FMIL160/34	41	20,5	86	213	185	126

EMBOUTS AVEC FILETAGE LAITON

Mâle - Femelle






D-F	Référence	D1	Z	E	E1	A	L	L1
20-1/2”	FEAL20	25	40	19,5	17,5	36	60	15
25-3/4”	FEAL25	32	42,5	23	19,5	41	65,5	17
32-1”	FEAL32	40	49	27	23	49,5	76	20
40-1”1/4	FEAL40	50	54	32	27	60	85,5	22,5
50-1”1/2	FEAL50	63	53	38,5	32	66	91,5	22,5
63-2”	FEAL63	75	61,5	44,5	38,5	82	106	26,5
75-2”1/2	FEAL75	90	74	52	45	99,5	126	33
90-3”	FEAL90	110	82	62	52	117	144	35,5

MANCHONS AVEC TARAUDAGE LAITON

Mâle - Femelle





D-G	Dn	Référence	D1	Z	E	L	A
20-1/2”	15	FMML20	25	11,5	19,5	45,5	37
25-3/4”	20	FMML25	32	12	23	49	41,5
32-1”	25	FMML32	40	12	27	56,5	50
40-1”1/4	32	FMML40	50	13	32	64	60
50-1”1/2	40	FMML50	63	12	38,5	69,5	66
63-2”	50	FMML63	75	15	44,5	80,5	82
75-2”1/2	65	FMML75	90	13,5	52	93,5	100
90-3”	80	FMML90	110	18,5	62	108	118