Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 37 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf



# FICHES DE COTES

## MANCHONS POUR INSTRUMENTATION AVEC TARAUDAGE 1/2” Femelle - Femelle






| D-G | Dn | Référence | A1 | Z | E | L | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-1/2” | 110 | FMIL110/12 | 36 | 20 | 61 | 163 | 132 | 100 |
| 160-1/2” | 160 | FMIL160/12 | 36 | 20,5 | 86 | 213 | 185 | 125 |

## MANCHONS POUR INSTRUMENTATION AVEC TARAUDAGE 3/4” Femelle - Femelle






| D-G | Dn | Référence | A1 | Z | E | L | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-3/4” | 110 | FMIL110/34 | 41 | 20 | 61 | 163 | 132 | 101 |
| 160-3/4” | 160 | FMIL160/34 | 41 | 20,5 | 86 | 213 | 185 | 126 |

## EMBOUTS AVEC FILETAGE LAITON

Mâle - Femelle






| D-F | Référence | D1 | Z | E | E1 | A | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1/2” | FEAL20 | 25 | 40 | 19,5 | 17,5 | 36 | 60 | 15 |
| 25-3/4” | FEAL25 | 32 | 42,5 | 23 | 19,5 | 41 | 65,5 | 17 |
| 32-1” | FEAL32 | 40 | 49 | 27 | 23 | 49,5 | 76 | 20 |
| 40-1”1/4 | FEAL40 | 50 | 54 | 32 | 27 | 60 | 85,5 | 22,5 |
| 50-1”1/2 | FEAL50 | 63 | 53 | 38,5 | 32 | 66 | 91,5 | 22,5 |
| 63-2” | FEAL63 | 75 | 61,5 | 44,5 | 38,5 | 82 | 106 | 26,5 |
| 75-2”1/2 | FEAL75 | 90 | 74 | 52 | 45 | 99,5 | 126 | 33 |
| 90-3” | FEAL90 | 110 | 82 | 62 | 52 | 117 | 144 | 35,5 |

## MANCHONS AVEC TARAUDAGE LAITON

Mâle - Femelle






| D-G | Dn | Référence | D1 | Z | E | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1/2” | 15 | FMML20 | 25 | 11,5 | 19,5 | 45,5 | 37 |
| 25-3/4” | 20 | FMML25 | 32 | 12 | 23 | 49 | 41,5 |
| 32-1” | 25 | FMML32 | 40 | 12 | 27 | 56,5 | 50 |
| 40-1”1/4 | 32 | FMML40 | 50 | 13 | 32 | 64 | 60 |
| 50-1”1/2 | 40 | FMML50 | 63 | 12 | 38,5 | 69,5 | 66 |
| 63-2” | 50 | FMML63 | 75 | 15 | 44,5 | 80,5 | 82 |
| 75-2”1/2 | 65 | FMML75 | 90 | 13,5 | 52 | 93,5 | 100 |
| 90-3” | 80 | FMML90 | 110 | 18,5 | 62 | 108 | 118 |