

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1953

NEVAX



**MATÉRIELS
FLAMME**



**CLIMATISATION &
MATÉRIELS DE CONTRÔLE**



**CONSOMMABLES
FLAMME**



**PROTECTIONS
INDIVIDUELLES**



BRASURES CUPRO-PHOSPHORE

Premium - haute capillarité



NEVAX 200
BRASURE PREMIUM - FORTE CAPILLARITÉ



Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2,0	Etui	0,5 kg	0,50 m	100003
Ø 2,0	Etui	1,0 kg	0,50 m	101003
Ø 2,0	Etui	5,0 kg	0,50 m	100103
Ø 2,5	Etui	5,0 kg	0,50 m	100004
Ø 3,0	Etui	1,0 kg	0,50 m	101105
Ø 3,0	Etui	5,0 kg	0,50 m	100005

Caractéristiques	Applications
Brasure de qualité supérieure pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G. Couleur gris anthracite.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane conseillée.

Haute fluidité
Pour chalumeau TURBOVAX



NEVAX 200P
HAUTE FLUIDITÉ



Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	0,5 kg	0,50 m	100013

Caractéristiques	Applications
Brasure pour métaux cuivreux exclusivement Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G. Haute fluidité spécialement étudiée pour flamme aéro-propylène (PRO/Max®) avec chalumeau TURBOVAX - pages 48 et 49). Pour emboitements serrés.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant.

Spécial piquage



NEVAX 200SP
SPÉCIAL PIQUAGE (SECTION CARRÉE)



Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	0,5 kg	0,50 m	100040
Ø 2	Etui	1,0 kg	0,50 m	100042
Ø 2	Etui	5,0 kg	0,50 m	100043

Caractéristiques	Applications
Brasure pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G. Aspect pateux (moins fluide), étudiée pour les piquages sans emboiture et remplissages des joints.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane conseillée.



BRASURES CUPRO-PHOSPHORE

Spécial manchons



NEVAX 204
BRASURE STANDARD



Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Gaine	1 kg	0,50 m	105000
Ø 2	Etui	5 kg	0,50 m	105005
Ø 2	Gaine	2 kg	0,50 m	105009
Ø 3	Gaine	1 kg	0,50 m	105020
Ø 3	Etui	5 kg	0,50 m	105012

Caractéristiques	Applications
Brasure de qualité courante pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane conseillée.

NEVAX 203
BRASURE CHANTIER



Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Gaine	0,5 kg	0,50 m	100071
Ø 2	Gaine	1,0 kg	0,50 m	100072

Caractéristiques	Applications
Brasure pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane conseillée.

Brasure gros volume



BRASURES FORTES CUPRO-PHOSPHORE

Les brasures cupro-phosphore NEVAX 200/200P/200SP/203/204 sont des brasures auto-décapantes. Le phosphore a le rôle de décapant sur Cuivre / Cuivre. Il est impératif d'utiliser un décapant en présence de Cuivre et de raccord Laiton. (type FLUX 200 - LIANT 200 – SUPERGEL 200G)