



POUR QUE S'EXPRIME
VOTRE TALENT

5217 : Lance pour chalumeau MAPP® Pro

Large gamme de lances interchangeables pour le chalumeau MAPP® Pro.

Lance dard extra-fin : Brasage tendre, flamme précise et stable.

Lance Turbojet® extralarge : Brasage fort, effet cyclonique pour chauffer de manière uniforme et rapide.

Lance brûleur air chaud : Décapage et travaux de retrait, flux d'air chaud puissant et résistant au vent.

Lance brûleur flamme douce : Travaux de retrait et de chauffe (brasage tendre Ø 22 mm), flamme douce, puissante et résistante au vent.



Désignation	Brasage tendre	Brasage fort	Kg	Ref.
Lance dard extra-fin MAPP®	Ø 10 mm maxi	-	0,090	521721
Lance Turbojet® extra-large MAPP®	Ø 50 mm maxi	Ø 18 mm maxi	0,105	521724
Lance brûleur air chaud MAPP®	-	-	0,210	521725
Lance brûleur flamme douce MAPP®	Ø 22 mm maxi	-	0,120	521726

FER A SOUDER

5240 : Fer à souder - Manche X 100

Réglage progressif de la flamme.

Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.

Chambre de combustion en fonte malléable.

Conservation optimale de la chaleur.

Manche ergonomique.

3 types de panes orientables à 360° en cuivre électrolytique.

Brûleur en acier inoxydable.

Tétine pour tuyau de Ø intérieur 6 mm.



Composition	Raccordement	Kg	Ref.
Raccord tournant, Manche X 100	M 16 x 1,5	0,340	524000
Raccord tournant, Manche X 100, Lance et panne 300	M 16 x 1,5	1,040	524054
Détendeur fixe 2 bar, Tuyau tournant 4 m, Manche X 100, Lance et panne 300	M 16 x 1,5	1,950	524070

5240 : Lance et panne pour fer à souder Manche X 100

* Adaptable sur le fer à souder Piézo (5230), sur le fer à souder manche X 300 nouveau modèle (5241) et sur le fer à souder manche X 100 nouveau modèle (5240).

Désignation	Kg	Ref.
Lance nouveau modèle sans panne	0,440	524010
Panne 250 (nouveau modèle vendue par 2 avec vis)*	0,530	523020
Panne 300 (nouveau modèle vendue par 2 avec vis)*	0,645	523021
Panne 400 (nouveau modèle vendue par 2 avec vis)*	0,805	523022



Virax est certifiée ISO 9001 depuis 1997

Et a été récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management de la Qualité, en obtenant la certification dans sa nouvelle version 2015.